

- ①本体と加熱ホルダーの接続
  - ②電源オン
  - ③加熱動作確認
  - ④加熱温度の設定(加熱時間・加熱レベル)
  - ⑤本作業開始
  - ⑥ディスク盤の位置を目視又は、手探りで確認。
  - ⑦自動化をディスク盤上にセット
  - ⑧加熱ボタンを押して加熱開始
  - ⑨専用パッドを使用し圧着
- 虚接合完了